

Infrarot Thermometer, LAT Infrared Thermometers

ScanTemp 485 Infrarot Thermometer -50° bis 800°C

„ScanTemp 485“ Infrarot-Thermometer zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur, höchste Genauigkeit durch spezielle Präzisionsglaslinse, mit Doppel-Laservisier (zeigt den tatsächlichen Messfleck an).

- Messdauer: < 0,5 Sekunden
- Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchsttemperatur oder Grenzwerte
- HOLD/LOCK-Funktion
- optischer und akustischer Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten
- Hintergrundbeleuchtung
- Genauigkeit $\pm 2^{\circ}\text{C}$ oder 2%
- einstellbarer Emissionsgrad
- Verhältnis Messentfernung/ Messfleckgröße 20:1
- inkl. Gürteltasche und 9 V Batterie
- Temperaturbereich: -50 bis +800°C (-58 bis +1472°F)
- Maße: 42 x 85 x 152 mm, 140 g

Artikel	Best.-Nr.
① ScanTemp 485 Infrarot Thermometer -50° bis 800°C	10 20 13540

Infrarot Thermometer -55°C bis +250°C

- Messbereich: -55°C bis +250°C
- Messdauer: 1 Sekunde
- Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur
- Umschaltbar °C/°F
- Genauigkeit: $\pm 2,0$ % vom Messwert
- Emissionsgrad: einstellbar
- Verhältnis Messentfernung/Messfleck: 6:1
- Maße: 21,5 x 60 x 104 mm

Artikel	Best.-Nr.
② Infrarot Thermometer -55°C bis +250°C	10 20 13541

Infrarot Thermometer -60°C bis +500°C

- zum berührungslosen Messen der Oberflächentemperatur
- mit Laservisier
- Messdauer: 1 Sekunde
- Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchsttemperatur
- Hintergrundbeleuchtung
- Messbereich: -60°C bis +500°C
- umschaltbar °C/°F
- Genauigkeit: 2% vom Messwert oder $\pm 2^{\circ}\text{C}$
- Verhältnis Messentfernung/Messfleckgröße: 11:1
- inkl. Gürteltasche und Batterien 2 x 1,5 V AAA
- Maße: 175 x 39 x 79 mm
- Gewicht: 330 g

Artikel	Best.-Nr.
③ Infrarot Thermometer -60°C bis +500°C	10 20 13542

